

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO
BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação de Fiscalização da Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto

RELATÓRIO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO**RVF/COFA/2021****Fiscalização Direta****Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE****1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA**

ADASA: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.

Endereço: Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja – Ala Norte – CEP: 70631-900 – Brasília-DF.

Telefone: (61) 3961-4900

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Endereço: Centro de Gestão de Águas Emendadas – Av. Sibipiruna – Lotes 13/21 – Águas Claras – CEP: 71928-720 – Brasília-DF.

3. DADOS DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA

Tipo	Acompanhamento das obras do subsistema Gama
Localidade (s)	Gama
Data da ação fiscalizatória	14 de outubro de 2021

4. OBJETIVO

O objetivo dessa ação foi fiscalizar o andamento das obras de melhorias nas captações do subsistema Gama.

5. METODOLOGIA

5.1. A metodologia dessa ação fiscalizatória compreendeu a visita às captações, assim como às adutoras e elevatórias.

6. RELATO DA FISCALIZAÇÃO

A ação fiscalizatória foi acompanhada por 2 técnicos da Caesb responsáveis pelas obras. Foram vistoriadas as seguintes unidades:

Adutora Olho d'Água

Adutora implantada com tubulação em Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Instaladas as caixas de descarga.



Foto 1 - Adutora Olho d'Água

Captção Ponte Terra 2

Ainda não foram concluídas as obras porque não há acesso de passagem para o maquinário. Um trecho da adutora Olhos d'Água passa na área da captação, sendo que ficou instalado acima do solo (aérea) para que não houvesse modificação no barramento da captação. Foi realizadas melhorias no vertedouro e na tomada d'água e uma reforma geral na unidade, que se encontra em operação.





Foto 2 - Captação Ponte Terra 2

Captação Ponte Terra 3

As melhorias na captação consistiram na recuperação do vertedouro e do paramento e na revitalização da tomada d'água. A unidade não estava em operação porque ainda faltava uma estação elevatória.



Foto 3 - Captação Ponte Terra 3

Adutora Alagado

Foram instaladas na extensão da adutora 3 ventosas, 1 válvula sustentadora e 1 caixa de descarga.



Foto 4 - Caixa de descarga da adutora Alagado

Crispim 2

Foram instaladas placas de sinalização na área da captação. A Caesb ainda não havia obtido licença ambiental para as obras de melhoria da unidade.

Captação Alagado

As obras de melhoria na captação Alagado consistiram nas seguintes ações: recuperação tomada d'água, proteção paramento, construção de novo vertedouro, contenção de água da chuva para evitar erosão e instalação de placas de sinalização.





Foto 5 - Captação Alagado

Captação Olhos d'Água

Na captação foram realizadas a reforma do vertedouro e da tomada d'água e instalação de elevatória. Foram também instaladas as placas de sinalização.



Foto 6 - Captação Olhos d'Água

7. CONCLUSÃO

Foram vistoriadas as obras concluídas e em andamento das unidades de captação de água que fazem parte do subsistema Gama. As unidades vistoriadas foram as captações Ponte Terra 2, Ponte Terra 3, Crispim 2, Alagado e Olhos d'Água e as adutoras de água bruta Olho d'Água e Alagado.

Entre as unidades visitadas verificou-se que ainda não foram concluídas apenas as obras nas captações Ponte Terra 2 e Crispim 2.

8. EQUIPE TÉCNICA

ADALTO CLÍMACO RIBEIRO

Regulador de Serviços Públicos

ISABELA SANTIAGO MONTEIRO DE CARVALHO

Estagiária



Documento assinado eletronicamente por **ADALTO CLÍMACO RIBEIRO - Matr.0271173-7, Regulador(a) de Serviços Públicos**, em 09/12/2021, às 08:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=72483239)
verificador= **72483239** código CRC= **190BBF8D**.