



# ADASA

**AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E  
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL**

**Fiscalização de Acompanhamento referente às correções de não  
conformidades encontradas no Sistema de Abastecimento de  
Água São Sebastião no ano de 2015**

**Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto – SAE**

**Brasília – DF**

**2016**

## ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA.....	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS .....	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO .....	3
4. OBJETIVO .....	3
5. METODOLOGIA.....	3
6. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS .....	4
EBO.SSB.002/003 .....	4
RAP.SSB.001 .....	4
REL.VDR.001 .....	5
7. CONCLUSÃO .....	5
10. EQUIPE TÉCNICA.....	5

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA

**ADASA:** Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.

**Endereço:** Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja – Ala Norte – CEP: 70631-900 – Brasília-DF.

**Telefone:** (61) 3961-4900

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

**CAESB** – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

**Endereço:** Centro de Gestão de Águas Emendadas – Av. Sibipiruna – Lotes 13/21 – Águas Claras – CEP: 71928-720 – Brasília-DF.

## 3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

<b>Tipo</b>	Vistoria de Retorno aos locais do Relatório de Fiscalização/COFA/007/2015
<b>Localidade(s)</b>	São Sebastião
<b>Data da Inspeção de campo.</b>	07/04/2016

## 4. OBJETIVO

O objetivo dessa vistoria é verificar se as não conformidades encontradas pela fiscalização técnica operacional em relação aos requisitos de qualidade, eficiência e segurança foram sanadas.

Sendo assim, esse Relatório detalha a ação de Fiscalização de Retorno aos locais nos quais foram encontradas não conformidades e que a Caesb informa ter atendido as determinações expressas no Relatório de Fiscalização/COFA/007/2015.

## 5. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu a ida aos locais os quais a Caesb informou ter sanado as não conformidades apontadas pelo relatório RF/COFA/007/2015.

A vistoria foi acompanhada sempre por algum supervisor ou operador da área que se encarregou de explicar quais as melhorias realizadas.

Os locais vistoriados e os apontamentos sobre o que necessitava ser trocado/reparado foram os seguintes:

### C1 – Vazamentos:

- **EBO.SSB.002/003** – Em um dos registros.
- **RAP.SSB.001** – Na base da sua estrutura.
- **REL.VDR.001** – Na válvula de retenção.

## 6. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

EBO.SSB.002/003

O registro foi substituído por um novo e não há mais indícios de existência de vazamentos.



**Foto 1** – Saco plástico usado na tentativa de contenção de vazamento (RF/COFA/007/2015).



**Foto 2** – Vazamento contido e registro substituído.

RAP.SSB.001

Não há mais sinais de rachaduras ou de vazamento na base do reservatório apoiado.



**Foto 3** – Sinais de rachaduras e vazamentos na base do RAP.SSB.001 (RF/COFA/007/2015).



**Foto 4** – Base do RAP.SSB.001 sem sinais de vazamento.

REL.VDR.001

A válvula foi substituída e não há mais sinais de vazamento no local.



**Foto 5** – Vazamento em uma das válvulas (RF/COFA/007/2015)



**Foto 6** – Válvula trocada e sem sinais de vazamento.

## 7. CONCLUSÃO

A vistoria teve o objetivo de verificar as ações corretivas realizadas pela Caesb quanto aos apontamentos realizados no RF/COFA/007/2015. Conforme relatado no título “Descrição dos Fatos Levantados”, os reparos informados pela Concessionária foram realizados, sendo então consideradas como sanadas essas não conformidades listadas pelo citado Relatório de Fiscalização.

Posto isso, consideram-se sanadas e atendidas as constatações contidas no Relatório de Fiscalização COFA/007/2015, considerando-se por fim o processo relativo à esta ação de fiscalização como concluído e encerrado.

## 10. EQUIPE TÉCNICA

**Rossana Santos de Castro**  
Reguladora de Serviços Públicos

**Daniel de Lucena Matos**  
Regulador de Serviços Públicos

**Igor Medeiros da Silva**  
Coordenador de Fiscalização

*Brasília, DF, 02 de maio de 201*

