




**CENTRO DE OPERAÇÃO DAS ÁGUAS – COA**  
Coordenação de Informações Hidrológicas  
Superintendência de Recursos Hídricos (SRH)

**BOLETIM SEMANAL**  
**Nº 36/2018**  
**01/09/2018 a 09/09/2018**

Brasília, 10 de setembro de 2018.


## CENTRO DE OPERAÇÃO DAS ÁGUAS – COA Lago Paranoá

### Níveis do Lago Paranoá - Setembro/2018




**Observação:** a Vazão Mínima Remanescente à jusante da Barragem manteve-se acima de 0,7 m<sup>3</sup>/s (Resolução Adasa nº 27/2017).

### Chuva acumulada no Lago Paranoá - Setembro/2018




## CENTRO DE OPERAÇÃO DAS ÁGUAS – COA Lago Descoberto

### Volume Útil do Lago Descoberto - Setembro/2018




### Chuva acumulada no Lago Descoberto - Setembro/2018



## CENTRO DE OPERAÇÃO DAS ÁGUAS – COA Lago Santa Maria

### Volume Útil do Lago Santa Maria - Setembro/2018



### Chuva acumulada no Lago Santa Maria - Setembro/2018

